



ANEXO CONVOCATORIA

33/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- Rotación cubiertas traseras por las de auxilio.	
2	<p>Descripción:</p> <p>Ford Ranger 4x2 dominio AC183XO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Correa Multicanal.• Kit tensores auxiliares. <p>Mercedes Benz Sprinter dominio PEY240:</p> <ul style="list-style-type: none">• Extremos de dirección (2)• Precap (2).• Alineación. <p>Ford Ecosport dominio AC183XP:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bieletas (2).• Bujes de barra (2).• Reparación frenos traseros. <p>Ford Ranger 4x4 dominio AC183XN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reparación frenos traseros.• Repuestos. <p>Repuestos y mano de obra incluidos en todos los vehículos.</p>	

SR. AGUSTÍN MARTINEZ
RESPONSABLE SECTOR
COMPRAS Y CONTRATACIONES
IUPA